

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г.Омска
«Центр развития ребенка -
детский сад № 264»
_____ Ю.И. Бохан

**План выполнения предписаний
Главного управления МЧС России по Омской области
№ 2403/000-55/198/ПВПР от 29.03.2024 года здание Бережного, дом 7.**

№	Нарушения	Сроки	Мероприятия	Ответствен- ные	Отметки о выполнении
1	Ширина эвакуационного выхода в свету групповой ячейки группа № 9, (помещение № 51) в лестничную клетку (помещение № 50), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
2	Ширина эвакуационного выхода в свету групповой ячейки группа № 7, (помещение № 8) в лестничную клетку (помещение № 9), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
3	Ширина второго эвакуационного выхода в свету групповой ячейки группа № 12, (помещение №№ 47,48,49,50,51,52), согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу, выполнено менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
4	Ширина эвакуационного выхода в свету групповой ячейки № 1, (помещение № 70,71,72,74) согласно технического паспорта 1-го этажа здания, выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет от 0,77 до 0,79 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
5	Ширина эвакуационного выхода в свету групповой ячейки № 5, (помещение № 37) в лестничную клетку (помещение № 36), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
6	Групповая ячейка № 9 (помещения на	11.09.2024	Служебное	Завхоз	сделан расчет

	позэтажном плане №№ 15,16,51,52,53,54), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, не обеспечены вторым эвакуационным выходом		письмо в Департамент образования		пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
7	Ширина эвакуационного выхода в свету групповой ячейки (группа № 12)помещение № 47 в помещение № 51, согласно технического паспорта 1-го этажа здания, выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
8	В здании детского сада не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение путей эвакуации	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	нет
9	Ширина эвакуационного выхода в свету групповой ячейки №2 (помещения № 13,14,15,17, согласно технического паспорта 1-го этажа здания, выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет от 0,77 до 0,79 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
10	Групповая ячейка № 8 (помещения на поэтажном плане №№ 45,47,48,49), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, не обеспечены вторым эвакуационным выходом (фактически 2 эвакуационный выход предусмотрен на балкон, затем в групповую ячейку №11, затем в лестничную клетку (помещение № 50) согласно технического паспорта 2-го этажа здания, одновременно с этим не рассредоточен . Групповая ячейка № 8 (помещения на поэтажном плане №№ 45,47,48,49), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, не обеспечены вторым эвакуационным выходом. фактически 2 эвакуационный выход предусмотрен на балкон, затем в групповую ячейку №11, затем в лестничную клетку (помещение № 50) согласно технического паспорта 2-го этажа здания, одновременно с этим не рассредоточен	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
11	Ширина второго эвакуационного выхода в свету групповой ячейки группа № 7, (помещение №№ 1,2,3,4,5,6,7,8) в групповую ячейку № 8 (помещение № 51), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
12	Ширина второго эвакуационного	11.09.2024	Служебное	Завхоз	сделан расчет

	выхода в свету групповой ячейки группа № 4, (помещение № 35) в лестничную клетку, (помещение № 36), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)		письмо в Департамент образования		пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
13	Групповая ячейка №4 (помещения на поэтажном плане №№ 31,32,33,34,35), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, не обеспечена вторым эвакуационным выходом (фактически 2 эвакуационный выход предусмотрен на балкон, затем в групповую ячейку № 8, затем в лестничную клетку (помещение № 36) согласно технического паспорта 2-го этажа здания, одновременно с этим, не рассредоточен	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
14	Групповая ячейка №5 (помещения №№ 26,27,28,30,37,38,39), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, не обеспечена вторым эвакуационным выходом	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
15	Ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки №8 (помещение № 49) в лестничную клетку (помещение № 50), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
16	Ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки № 11 (помещение № 24) в лестничную клетку (помещение № 23), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
17	Ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки № 6 (помещение № 14) в лестничную клетку (помещение № 9), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
18	Ширина эвакуационного выхода в свету из (тамбура эвакуационного выхода) помещение № 11, согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего непосредственно наружу, выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,72	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)

	метра)				
19	Ширина 2-го эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки № 11 (помещения №№ 24, 25,17,40,41,42,43) в групповую ячейку № 5 (в помещение № 37), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,72 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Заведующий, заместитель заведующего по АХЧ.	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
20	Ширина эвакуационного выхода в свету из групповой ячейки № 10 (помещение № 22) в лестничную клетку (помещение № 23), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, выполнен менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,78 метра)	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
21	В случае пожара система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождения их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах, или дистанционно при устройстве видео аудиосвязи с местом их установки.	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	нет
22	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещений спортивного зала, помещения № 32,33,34,35,36,37, согласно технического паспорта 1-го этажа здания, ведущего в лестничную клетку, выполнена менее 1,2 метра (фактически ширина составляет 0,68 метра);	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
23	Групповая ячейка № 6 (помещения на поэтажном плане №№ 10,11,12,13,14), согласно технического паспорта 2-го этажа здания, не обеспечены вторым эвакуационным выходом (фактически 2 эвакуационный выход предусмотрен на балкон, затем в групповую ячейку № 5, затем в лестничную клетку (помещение № 9) согласно технического паспорта 2-го этажа здания, одновременно с этим, не рассредоточен	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	сделан расчет пожарного риска от 19 марта 2024г (Акта о выполнении - нет)
24	Групповая ячейка № 10 (помещения №№ 19,20,21,22), согласно технического паспорта 2-го этажа	11.09.2024	Служебное письмо в Департамент		сделан расчет пожарного риска от 19 марта

здания, не обеспечена вторым эвакуационным выходом		образования		2024г(Акта о выполнении - нет)
--	--	-------------	--	--------------------------------

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г.Омска
«Центр развития ребенка –
детский сад № 264»
_____ Ю.И. Бохан

**План выполнения предписаний
Главного управления МЧС России по Омской области
№ 451/1 от 30.12.2022 года по адресу: Лисицкого, 5Б**

№	Нарушения	Сроки	Мероприятия	Ответственные	Отметки о выполнении
1	Резервные источники питания (аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания) не обеспечивают питание электроприемников систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на время выполнения ими своих функций	10.08.2022	Своими силами	Завхоз	Акт устранения выявленных дефектов от 27.01.2022
2	Не обеспечена первая категория надежности электроснабжения систем противопожарной защиты объекта (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматической пожарной сигнализации)	10.08.2022	Отправлено письмо застройщику ООО «Домострой»	Завхоз	Обеспечена. Письмо от застройщика ООО «Домострой» от 31.01.2022
3	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	нет
4	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется не от панели питания электрооборудования систем противопожарной защиты (ПЭСПЗ)	10.08.2022	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	Акт устранения выявленных дефектов от 27.01.2022
5	Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее	10.08.2022	Департамент образования	Завхоз	устранено ДОГОВОР № 25 (смета о работы по

	техническое содержание проездов к зданию и сооружению (фактически система противопожарной защиты объекта не обеспечивает в случае пожара разблокировку (открытие) ворот)				«устройству автоматическо разблокирования ворот» от 13 июня 2023 г)
6	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности	10.08.2022	Своими силами	Завхоз	Акт проверки АПС от 16.02.2022
7	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	10.08.2022	Своими силами	Завхоз	Отчет. ООО «Каланча» от 18.04.2022
8	Резервные источники питания (аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания) не обеспечивают питание электроприемников систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на время выполнения ими своих функций	10.08.2022	Своими силами	Завхоз	Акт проверки АПС от 16.02.2022

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г.Омска
«Центр развития ребенка –
детский сад № 264»
_____ Ю.И. Бохан

План выполнения предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области № 244 от 04.03.2022 года.
(постановления ФССП СОСП по Омской области вынесено исполнительное производство № 66911/23/98055-ИП , исполнительный лист № ФС 041671632 от 11.08.2022 выданным КР суд г.Омска от 09.08.2022по делу № 2-3045/2022)

№	Нарушения	Сроки	Мероприятия	Ответственные	Отметки о выполнении
1	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование, на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования на корпус № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (п. 1.4 СП 2.4.3648-20)	10.03.2024	Служебное письмо в Департамент образования Служебная записка в РПН	заведующий, медицинские работники	
2	Обеспечить наличие унитаза без дефектов в туалетной группы № 3 корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)	15.10.2023	своими силами	Завхоз	выполнено 24.06.2022
3	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников, оконных рам (в корпусе № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (в постирочной и гладильной прачечной (3 окна), в игровой, спальне, туалетной группы № 4 «Котята» (9 окон); в игровой, спальне группы № 5 «Радуга» (5 окон), в раздевальной, игровой, спальне группы № И «Теремок» (6 окон), в игровой, спальне, туалетной группы № 10 «Веснушки» (10 окон), в игровой и туалетной группы № 1 «Крохи» (7 окон), в игровой, спальне, туалетной группы № 3 «Теремок» (5 окон), в игровой, туалетной группы № 2 «Капелька» (6 окон), в игровой, спальне, туалетной группы № 6 «Солнышко» (10 окон), в раздевальной, игровой, спальне группы № 7 «Непоседы» (8 окон), в игровой, спальне группы № 8 «Ягодка» (4 окна), в игровой, спальне, туалетной группы № 9 «Петрушки» (11 окон)), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и	10.03.2024	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	выполнено частично

	дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20)				
4	Обеспечить гладкой поверхностью, без дефектов полы в помещениях корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (помещение приёма белья в прачечной, в туалетной группы № 4 «Котята»), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)	15.10.2023	Своими силами	Завхоз	выполнено
5	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены и потолка в корпусе № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (в помещении приёма белья и постирочной в прачечной, в туалетной для девочек группы № 11 «Теремок», стены в туалетной группы № 4 «Котята», туалетной для девочек группы № 7 «Непоседы», в спальне группы № 5 «Радуга», стены и потолка в коридоре между 10 и 11 группами; потолка в раздевальной, стены и потолка в туалетной группы № 8 «Ягодка»), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)	15.10.2023	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	выполнено
6	Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (групповые комнаты групп №№ 3, 7, 9, 10, 11) в соответствии с нормируемыми показателями (п. 144 (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20)	15.10.2023	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	выполнено частично
7	Соблюдать технологию приготовления блюд обеденного рациона, осуществлять приготовление блюд в соответствии с технологическими картами (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	29.09.2022	приготовление блюд в соответствии с технологическим и картами (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	заведующий, медицинские работники	протокол испытаний от 18.03.2022

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г.Омска
«Центр развития ребенка –
детский сад № 264»
Ю.И. Бохан

План выполнения предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области № 3748/ПВ от 04.12.2024 года.

№	Нарушения	Сроки	Мероприятия	Ответственные	Отметки о выполнении
1	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование, на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования на корпус № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (п. 1.4 СП 2.4.3648-20)	04.12.2025	Служебное письмо в Департамент образования Служебная записка в РПН	заведующий, медицинские работники	
2	Провести по периметру участка кронирование высокорослых деревьев (72 дерева), снос – 13 деревьев	04.12.2025	Служебное письмо в ДО	Завхоз	выполнено 24.06.2022
3	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности пола в приемной группы № 5 позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	04.12.2025	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	выполнено частично
4	Обеспечить наличие гладкой поверхности в корпусе № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 - стены в спальне, туалетная группы № 1; туалетная группы № 5, буфетная группа № 11); - стены и потолка (в коридоре между 10 и 11 группами); - потолка (спальня, тамбур у входа группы № 3, туалетная группы № 6 и позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	04.12.2025	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	выполнено
5	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников, оконных рам (в корпусе № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (в постирочной и гладильной прачечной; в игровой, спальне, туалетной группы № 4 «Котята»; в игровой, группы № 5 «Радуга», в туалетной и спальне	04.12.2025	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	выполнено

	группы № 3 «Теремок»; в игровой, туалетной группы № 10 «Веснушки»; в игровой, в приемной группы № 11 «Теремок»; в игровой, туалетной группы № 2 «Капелька»; в игровой, туалетной группы № 6 «Солнышко»; игровой, спальне группы № 7 «Непоседы»; в игровой, № 8 «Ягодка»; в спальне, туалетной группы № 9 «Петрушки»; лестничные марши), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);				
6	Устранить дефекты отделки в медицинском блоке в корпусе № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 в изоляторе (трещина вздутие вододисперсионной краски на потолке), в процедурном кабинете (трещина в оконном проеме потолка) позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	04.12.2025	Служебное письмо в Департамент образования	Завхоз	выполнено частично
7	Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (групповые комнаты групп №№ 4, 1, 11) в соответствии с нормируемыми показателями (п. 144 (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20)	04.12.2025	Служебное письмо в Департамент образования	заведующий, завхоз	исполнили частично
Корпус по адресу: Лисицкого, 5б					
	Устранить дефект покрытия дорожки на собственной территории, у калитки со стороны жилого дома (ул. Лисицкого, 3А) п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20	04.12.2025	Служебное письмо в Департамент образования	заведующий, завхоз	

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий БДОУ г.Омска
«Центр развития ребенка –
детский сад № 264»
_____ Ю.И. Бохан

План выполнения предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области № 2622/ВП от 27.11.2019 года.
(постановления ФССП СОСП по Омской области вынесено исполнительное производство № 4423/19/98055-ИП от 15.02.2019 , исполнительный лист № ФС 022176600 от 29.12.2018 выданным КР суд г.Омска от 28.09.2018 по делу № 2-3546/2018)

№	Нарушения	Сроки	Мероприятия	Ответственные	Отметки о выполнении
1	В коридоре к бассейну на стенах устранить дефекты штукатурки	23.05.2025	Служебное письмо в ДО	Завхоз	
2	Осыпание краски, ее частичное отсутствие, на потолке устранить множественные следы протекания ;	23.05.2025	Служебное письмо в ДО	Завхоз	
3	В душевых помещениях устранить отсутствие краски на стенах над плиткой и на потолке;	23.05.2025	Служебное письмо в ДО	Завхоз	
4	Устранить на потолке и на стенах отсутствие штукатурки, следы протекания;	23.05.2025	Служебное письмо в ДО	Завхоз	
5	В раздевалке на стенах устранить множественные дефекты в виде отсутствия штукатурки и покраски;	23.05.2025	Служебное письмо в ДО	Завхоз	
6	В зале с чашей бассейна устранить сколы плитки ванны, дефекты на потолке в виде отсутствия штукатурки.	23.05.2025	Служебное письмо в ДО	Завхоз	
7	Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (групповые комнаты групп №№ 4, 1, 11) в соответствии с нормируемыми показателями (п. 144 (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20)	23.05.2025	Служебное письмо в ДО	заведующий, завхоз	

Заведующий _____

Ю.И. Бохан